

JIRÍ NESVADBA, Revizní technik tlakových a plynových zařízení

Jabloňová 413/7, 696 18 Lužice u Hodonína, 602 831011; jiri.nesvadba@email.cz; www.revize-nesvadba.cz; IČO: 49 421 832

Zápis o kontrole procesu oprav znovuplnitelných lahví Fa XXX

Dne 16.01.2015 - Byla zjištěna koroze TN - viz zápis o kontrole č.001/2015

Dne 24.4.2015 byla provedena tlaková zkouška - až do roztržení nádoby

Láhev k dopravě plynů (dále jen TN) 10kg vč:173674; datum výroby 9/1988

- zjištěná koroze venkovní části pláště – nádoba bude vyřazena z provozu a evidence.



Nádoba před tlakovou zkouškou.

Následuje snímek TN po roztržení ve svaru při tlaku cca do 100 - 110bar (nepřesný záběr tlakoměru kamerou)




Nádoba na výšku změnila rozměr o 25 mm (jeden palec)



Na obvodu pláště se zvětšila TN o 102 mm to je cca 33 mm na průměru

Přiložené pravítko k provozované TN



Přiložené pravítko k TN po destrukci



Detail trhliny+ vnitřní strana – póry ve svaru na podložce

kapilární netěsnost

